

# 嘉義縣




- 114年度校園網路優化-無線AP汰換增補專案  
工作報告

教育網路中心

115.01

# 校園無線AP建置

- 104年建置Dlink DAP-2660(802.11ac/WiFi 5)無線AP500個(約250個+使用中)
- 109年『校園智慧網路案』建置Dlink DAP-2680/2682(802.11ac/WiFi 5)無線AP1128個、納管各校採購無線AP580個
- 111年『班級教室無線AP案』建置Dlink DAP-X2850(802.11ax/WiFi 6)無線AP420個、並將既有無線基地台483個遷移至教室內
- 112年『改善專科教室無線網路案』建置Dlink DAP-X2850(802.11ax/WiFi 6)無線AP300個、安裝及遷移既有AP151個至教室內
- 113年『校園網路設施優化案』建置Dlink DAP-X2850(802.11ax/WiFi 6)無線AP200個、汰換各校107-108年自行採購Dlink DAP-2662(WiFi 5)130個(40個轉供小校或非教學區域使用)



# 本縣各校列管無線AP型號統計

AP總數	Dlink DAP-2662 WiFi 5	Dlink DAP-2680 WiFi 5	Dlink DAP-2682 WiFi 5	Dlink DAP-X2850 WiFi 6	UniFy各型 WiFi 5	其他 WiFi 5
2743	<b>269</b>	563	619	914	104	274

# 各校無線AP盤點查詢




設備名稱	使用學校	廠牌	型號	安裝地點
AP2720	頂六國民小學	Dlink	DAP-X2850	A205電腦教室
A102校長室	頂六國民小學	Dlink	DAP2660	A102校長室
B102體育器材室	頂六國民小學	Dlink	DAP2660	B102體育器材室
AP1490	頂六國民小學	Dlink	DAP2680	C棟303走廊
AP2384	頂六國民小學	Dlink	DAP2662	C204
AP2383	頂六國民小學	Dlink	DAP2662	C203
AP2382	頂六國民小學	Dlink	DAP2662	C202
AP2381	頂六國民小學	Dlink	DAP2662	C201
AP3020	頂六國民小學	Dlink	DAP-X2850	A103辦公室
AP2380	頂六國民小學	Dlink	DAP2662	C103


<https://fidssl.cyc.edu.tw>

顯示第 1 到第 10 項記錄，總共 26 項記錄 每頁顯示 10 項記錄

# 校園網路及無線AP配置平面圖



# 校園網路節點標示原則



# -110

普及校園無線網路

# 111

改善班級教室數位  
學習無線網路

# 112

優化及增補教室無  
線網路

# 113


汰換教室AP設備  
優化校園無線網路

# 114

汰換教室AP設備  
優化校園無線網路

# 114規畫目標

- 汰換承載力不足因應中大型班級教學之SOHO AP：DAP-2662
- 優先原則：
  - 學校自行採購
  - 固定安裝於教室
  - 已逾使用年限
  - 已納入網管且現仍使用中
  - 汰換後交由網路中心轉供其他中小型學校或低用量場所使用





**WiFi**

LINE專區：@cycwifi114